


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Fot. 1. Widok kaplicy



Fot. 2. Widok kaplicy



Fot. 3. Wnętrze kaplicy



Fot. 4. Porażenie biologiczne grzybem pleśniowym



Fot. 5. Miejscowe porażenie biologiczne grzybem pleśniowym, zawilgocenie i krystalizacja soli

